

RELATORIO FOTOGRÁFICO

Rodovia: MG-428

Trecho: Araxá/Divisa MG-SP



Foto 01 - MG-428



Foto 02 - Detalhe do desgaste do pavimento



Foto 03 - Remendos



Foto 04 - Trincas generalizadas



Foto 05 - Remendos



Foto 06 - Remendos